

Kartell

divisione labware

ISTRUZIONI PER L'USO

- Porte le pipette nel canestro (Art. 219 o 222).
- Introdurre il canestro nel contenitore (Art. 218 o 221) dove precedentemente è stato versato il liquido di lavaggio. Lasciare il canestro un tempo sufficiente alla pulizia delle pipette (due o tre ore).
- Togliere il canestro dal contenitore ed introdurlo nel lavapiette (Art. 217). Collegare il rubinetto dell'acqua al portagomma mobile e lo scarico al tubo di scarico che fuoriesce dalla base.

LAVAGGIO CON DETERSIVO

- Riempire il lavapiette con acqua fino a 10 cm dall'orlo (prima cioè che si innesti il sifone).
- Aggiungere il detergente ed agitare diverse volte il panier per ottenere un buon lavaggio.
- Aprire il rubinetto dell'acqua e lasciare funzionare l'apparecchio il tempo necessario ad un buon risciacquo.

LAVAGGIO CON ACQUA DISTILLATA

- Riempire il contenitore con acqua distillata.
- Introdurre il canestro contenente le pipette già lavate con acqua normale in modo da lavarle e sciacquarle con acqua distillata senza toccarle. Si evitano così pericoli di rotture.

Non si deve mai preparare la miscela cromica direttamente nel contenitore. Il polietilene resiste sino alla temperatura di 80/90°C. È opportuno versarla già pronta e fredda. Si consiglia di porre 1 contenitore in una bacinetta di polietilene da lt. 15-20 onde evitare spargimenti accidentali della miscela cromica.

LAVAPIETTE AUTOMATICO BREVETTATO
Risolve brillantemente il problema di lavare le pipette in modo rapido e sicuro, specialmente in laboratori nei quali si manipolano prodotti radioattivi, corrosivi e tossici. Il sistema di svuotamento a sifone permette un continuo ricambio dell'acqua. Il fondo in polietilene elastico elimina il rischio di rottura delle pipette. È inoltre molto utile la possibilità di poter usare un contenitore con due o tre canestri in modo da effettuare l'ammollo di due o tre gruppi di vetrerie contemporaneamente.

AUTOMATIC PIPETTE WASHER - PATENTED

It solves the problem of washing pipettes quickly, safely, especially in laboratories where radioactive, caustic and toxic materials are in use. The location of water inlet at the top of rinsers eliminates back-siphoning and allows a continuous replacement of water. Two or three baskets can be used with one or two jars and one rinsing. Since the soaking operation take the longest, two or three batches of glassware can be soaking at the same time.

LAVE-PIPETTES AUTOMATIQUE BREVETÉ


Résoud le problème du lavage des pipettes dans les meilleures conditions de rapidité, sécurité partiellement dans les laboratoires où sont manipulés des produits radio-actifs, caustiques et toxiques. Le système de vidage par siphon, permet un renouvellement continu de l'eau. Le fond en polyéthylène élastique annule le risque de casse de pipette. Il est toutefois très utile la possibilité d'utiliser un récipient avec deux ou trois paniers qui permet d'effectuer le lavage de deux ou trois groupes de vaisselles en même temps.

PIPETTEN-SPIÜLGERÄT

Unser Gerät leistet allen Laboratorien, ohne Ausnahme, einen grossen Dienst. Es löst das schon alte Problem der Pipettenwaschung unter den besten Arbeitsbedingungen der Sicherheit, der Sicherheit und der Präzision. Es ist unerlässlich, in den Industrien und in den Laboratorien, in welchen man mit radioaktiven, ätzenden und giftigen Produkten arbeitet. Es ist aus Polyäthylen hergestellt, einem idealen Rohstoff auf Grund der ausgezeichneten Elastizität, welche eventuelle Stöße der Pipettenspitzen auf den Gerätewoden dämpft, und so ihren Bruch vermeidet.

217

215



219/221

218

222

223

INSTRUCTION FOR USE

- Place the pipettes in the basket (Art. 219 or 222).
- Place the basket into the jar (Art. 218 or 221) where previously the washing liquid has been poured. Leave the basket in position for sufficient time to clean the pipettes (two or three hours).
- Remove the basket from the jar and place it into the automatic pipette rinser (Art. 217). Connect the water tap to the pipe attachment by means of a rubber or PVC tubing and the outlet tube from the base to the drain.

WASHING WITH DETERGENTS


- Fill the rinsers with water up to 10 cm from the rim (before the siphon connection). Add the detergent solution and shake the container several times in order to obtain a thorough washing.
- Turn the water tap on and allow the system running until the rising is complete.

WASHING WITH DISTILLED OR DEIONIZED WATER

- Fill the jar with distilled or deionized water.
 - Place the basket containing the pipettes already washed with ordinary water so that they can be washed with distilled water without touching them thus avoiding possible breakages.
- Never prepare the chromic mixture directly in the jar. Polyethylene can stand temperatures up to 80/90°C. It is therefore advisable to pour the cold ready-made mixture in and place the container in a polyethylene basin having a capacity of 15-20 litres to avoid the shedding of the chrome mixture in the event of a breakage of the container itself.

217

215



MODE D'EMPLOI

- Placer les pipettes dans le panier (Réf. 219 ou 222).
- Introduire le panier dans le conteneur (Réf. 218 ou 221) où a été versé préalablement le liquide de lavage. Laisser séjournner le panier pendant un temps suffisant pour le nettoyage des pipettes (deux ou trois heures).
- Retirer le panier du conteneur et la placer dans le lave-pipettes (Réf. 217).
- Connecter le robinet de l'eau au porte-tube mobile et le découlement au tube de vidage sortant à la base du lave-pipettes.

LAVAGE AVEC DETERSIF

- Remplir le lave-pipettes avec de l'eau jusqu'à 10 cm du bord (avant le départ du siphone).
- Ajouter le détersif et agiter plusieurs fois le panier pour obtenir un bon lavage.
- Ouvrir le robinet de l'eau et laisser fonctionner l'appareil pour obtenir un bon rinçage.

LAVAGE A L'EAU DISTILLE

- REMPLIR le conteneur avec de l'eau distillée.
- INTRODUCRE le panier contenant les pipettes déjà lavées à l'eau ordinaire de manière qu'elles soient lavées et rinçées à l'eau distillée sans les toucher. Vous évitez ainsi les risques de casse.
- NE JAMAIS préparer le mélange chromique dans le conteneur. Le polyéthylène résiste jusqu'à une température de 80/90°C. Il faut donc verser le mélange déjà prêt et refroidi. Il est conseillé de mettre le conteneur dans une cuvette de 15-20 litres pour éviter l'éffusion accidentale du mélange chromique.